令和4年度　通学路点検対策箇所一覧

【危険箇所の取りまとめにあたって確認が必要な観点】以下の項目の番号を当てはまる箇所に番号を【要請の観点】に記入して下さい。

1	要請の観点：見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の進入が多い箇所
2	要請の観点：過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所
3	要請の観点：保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所
4	要請の観点以外

No.	小学校区 ※学校区ごとに通し番号	危険箇所			教育																					警察				道路管理者				その他対策者				道路管理者が対策する場合						
		通学路危険箇所の住所	目印	理由	要請の観点	新規・継続	学校安全の観点			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策者	路線名	施工規模	着手（予定）		完了	
							交通安全	防犯	防災	安全教育	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	ボランティア等により見守り活動	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	通学路の変更	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	その他	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施																			
1	森中央小1	帆足520付近（昭和町6）	星翔中先信号～駅前通り	交通量が多い＋中学送迎車多い	3	新規	○			○	○			○		○																												
2	森中央小2	帆足2800付近（治別当）	町道治別当線全般	交通量が多い	3	新規	○			○	○			○		○																												
3	森中央小3	帆足2140付近	自衛隊入り口信号	信号;待ちでの内輪差が危険	3	新規	○			○	○			○		○																												
4	森中央小4	森1007－1	はとや前	横断歩道が薄くて見えにくい	3	新規	○			○	○			○		○														整備計画の中で検討								町	峰山線	検討中				
5	森中央小5	岩室54-2	吉住酒舗	横断歩道あるが、スピードが早い	1	新規	○			○	○																																	
6	森中央小6	帆足2209-2	栄町アパート	道幅が狭く、車が通行した場合危険である。	3	新規	○			○	○																			道の拡幅・改良			○					町	西線	検討中	R5			
7	塚脇小1	山田早水	早水公民館手前	農業用水利用のための深い側溝がある	3	新規	○			○	○																			ポールの設置等検討		○						町	寺山九日市	検討中				
8	塚脇小2	山田早水	早水公民館手前	路側帯が統一されていない。	3	継続	○			○	○																																	
9	塚脇小3	塚脇東町	玖珠町自治会館	旧道からの入り口がわかりにくいので看板設置。	3	新規	○			○	○																																	
10	塚脇小4	塚脇寺山小路	おかずやもり付近の歩道橋	側面の鉄板に穴があいていたりする。	3	新規	○			○	○																			階段のステップ更新	○							国	国道210号線	階段のステップ更新	R5		R4	9月
11	塚脇小5	山田寺村	あ～くから唐杉方面	路側帯が消えており、見通しも悪い	3	継続	○			○	○																			視距改良			○					町	中塚脇線	検討中	R5			
12	塚脇小6	山田今村	明光寺	道幅が狭いためスクールゾーンの設置	3	新規	○			○	○																																	
13	塚脇7（星翔中）	塚脇222-1	寺山	見通しが悪い	2	新規	○			○	○			○	○																													
14	小田小1	中通～板屋～泊里	中通・板屋・泊里の道路一帯	カーブが多く、路側帯もない	2	継続	○			○	○																																	
15	小田小2	板屋	ほたる看板の向かい	空き家	4	継続		○		○	○																																	
16	小田小3	板屋	ほたる看板の東側	空き家	4	継続		○		○	○																																	
17	小田小4	板屋	ほたる看板の東側	空き家	4	継続		○		○	○																																	
18	小田小5	板屋	満徳寺前の通り	道幅が狭く、片道に水路が続く	2	継続	○			○	○																																	
19	小田小6	中通	学校前	空き家	4	継続		○		○	○																																	
20	小田小7	中通	学校前	T字路の左からの車が見えにくい	2	継続	○			○	○																																	
21	小田小8	妙大寺	八坂神社横	住宅のブロックが崩れかけている	4	継続			○	○	○																																	
22	小田小9	中通	小学校の上	水路（路側帯の反対側）	2	新規	○			○	○																			路肩にポールの設置		○						町	中通線	ポール設置	R4			
23	小田小10	鬼塚古墳～中通	鬼塚古墳から小学校へのL字道路	水路	2	新規	○			○	○																																	
24	北山田小1	戸畑平川	平川交差点から代太郎方面	道路が狭い（幅員減少）	1	継続	○			○	○																																	
25	北山田小2	戸畑平川	平川交差点	歩道が途切れる	4	継続	○			○	○																																	
26	北山田小3	戸畑	北山田小学校児童玄関前	校門から出てくる児童は見えるが、それ以外は見えない。	2	継続	○			○	○																							カーブミラーの設置を検討										
27	北山田小4	米山	米山バス停	水路	3	新規	○		○	○	○																																	
28	八幡小1	太田	八幡小遊歩道	大雨時の水位上昇	4	継続			○	○	○																																	
29	八幡小2	太田	くるみ夢愛児園先道路	速度アップの車が見られる。	1	継続	○			○	○			○	○																													
30	八幡小3	山下	山下方面の道路	速度アップの車が見られる。	1	継続	○			○	○																																	
31	八幡小4	鍋田	鍋田交差点	比較的交通量の多い交差点	4	継続	○			○	○																																	
32	八幡小5	綾垣	高速道路下のトンネル	大型車が出入りする脇道あり。不審者への懸念	1	継続	○		○	○	○																																	
33	八幡小6	太田	八幡小遊歩道手前	遊歩道手前の道幅が狭い。	4	継続	○			○	○																																	
34	古後小1	古後杉原から専道		民家、街灯もなく見通しが悪い	4	継続	○			○	○																																	
35	古後小2	古後杉中野から神原		街灯のない区間が長く夜間真っ暗になる	4	継続		○		○	○																																	
36	古後小3	古後神原から杉山		側溝の蓋がない	4	継続	○			○	○																																	