

玖珠町立学校等施設 耐震診断結果等一覧(平成22年4月1日現在)

	学校名	建物区分	構造	階数	面積 (㎡)	建築 年度	診断 状況	補強前			診断 年度	診断 内容	診断 結果	補強後			補強 状況	補強 年度	備考
								Is値	CT× SD値	q値				Is値	CT× SD値	q値			
小学校	森中央小	校舎	RC	3	2,068	S43	済	0.52	0.33		H9	2次	疑問	0.85	0.42		済	H11	H11年大規模改修済
		校舎	RC	2	1,037	S44	済	0.44	0.26		H9	2次	疑問	0.81	0.82		済	H10	H10年大規模改修済
		屋体	RC+S	1	663	S44	済	0.22		1.56	H16	2次	疑問	0.9		1.63	済	H17	H17年大規模改修済
	日出生小	校舎	RC	2	880	H5	不要												耐震診断・補強不要
	小野原分	校舎	RC	1	284	S52	済	1.00	1.06		H19	2次	安全						耐震補強不要
	塚脇小	校舎	RC	3	4,564	H2	不要												耐震診断・補強不要
		屋体	RC	1	919	H1	不要												耐震診断・補強不要
	小田小	校舎	RC	2	202	H4	不要												耐震診断・補強不要
		校舎	W	2	607	H4	不要												耐震診断・補強不要
		屋体	RC	1	399	H17	不要												耐震診断・補強不要
	杉河内小	校舎	W	1	540	H9	不要												耐震診断・補強不要
	春日小	校舎	RC	3	1,260	H5	不要												耐震診断・補強不要
		屋体	RC+S	1	399	S53	済	0.44		0.82	H16	2次	疑問	1.14	—	2.09	済	H20	H20年耐震補強工事済
	北山田小	校舎	RC	3	2,073	S47	未済	4,362※			H16	耐力度	危険	—	—	—	未済	—	H21～22年度危険改築 実施中
		屋体	RC+S	1	576	S50	済	0.18		0.57	H16	2次	疑問	0.83	—	1.51	済	H20	H20年耐震補強工事済
	八幡小	校舎	RC+S	3	1,858	S57	不要												耐震診断・補強不要
	古後小	校舎	RS+S	2	130	H8	不要												耐震診断・補強不要
中学校	森中	校舎	RC	3	2,129	S55	済	0.31	0.72		H19	2次	疑問	—	—	—	未済	未定	要補強・時期未定
		校舎	RC	3	1,268	S56	済	0.25	0.66		H19	2次	疑問	—	—	—	未済	未定	要補強・時期未定
		屋体	RC+S	1	1,018	S59	不要												耐震診断・補強不要
	日出生中	校舎	RC	3	1,160	S58	不要												耐震診断・補強不要
		屋体	RC	1	600	S63	不要												耐震診断・補強不要
	玖珠中	校舎	RC	3	1,672	S52	済	0.30	0.50		H18	2次	疑問	—	—	—	未済	未定	要補強・時期未定
		校舎	RC	2	1,153	S52	済	0.60	0.61		H18	2次	疑問	—	—	—	未済	未定	要補強・時期未定
		校舎	RC	1	315	S52	済	0.30		2.16	H18	2次	疑問	—	—	—	未済	未定	要補強・時期未定
	山浦中	校舎	RC	2	234	H3	不要												耐震診断・補強不要
		校舎	W	2	859	H3	不要												耐震診断・補強不要
	北山田中	校舎	RC	4	2,221	S57	不要												耐震診断・補強不要
		屋体	RC+S	1	735	S43	済	0.29	0.36		H17	2次	疑問	0.73	0.55	—	済	H21	H21耐震補強工事済
	八幡中	校舎	RC	2	1,276	H7	不要												耐震診断・補強不要
		校舎	RC	3	196	H7	不要												耐震診断・補強不要
		屋体	RC+S	1	747	S57	不要												耐震診断・補強不要
	古後中	校舎	RC	2	243	H3	不要												耐震診断・補強不要
		屋体	RC	1	650	H8	不要												耐震診断・補強不要
幼稚園	森幼	園舎	RC	2	882	S43	済	0.49	0.18		H5	1次	疑問	—	—	—	未済	未定	平成5年時は合格 現在の基準では要補強
	玖珠幼	園舎	RC	1	522	S55	済	0.90	1.19		H19	2次	安全						耐震補強不要
	北山田幼	園舎	RC	1	317	S60	不要												耐震診断・補強不要
	町民体育館	体育館	RC+S	2	1,393	S54	済	0.33	0.19		H18	2次	疑問	—	—	—	未済	未定	要補強・時期未定
	わかくさの広場	校舎	W	2	663	H4	不要												耐震診断・補強不要

	全棟数	診断が必要な棟数	診断済棟数	耐力度	診断実施率	補強が不要	補強が必要	改築が必要	補強済	年度末耐震化率
小中学校施設	34	13	12	1	92.3%※1	1	11	1	5	85.3%※2
学校関係全施設	39	16	15	1	93.8%※1	2	13	1	5	82.1%

※1 耐力度調査も含めると、実施率100%、※2 木造校舎を含む数値なので、文部科学省発表の耐震化率とは異なる。

凡例：		補強不要及び補強済		今年度補強中		補強必要
-----	--	-----------	--	--------	--	------