令和5年度　通学路点検対策箇所一覧

【危険箇所の取りまとめにあたって確認が必要な観点】以下の項目の番号を当てはまる箇所に番号を【要請の観点】に記入して下さい。

1	要請の観点：見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の進入が多い箇所
2	要請の観点：過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所
3	要請の観点：保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所
4	要請の観点以外

No.	小学校区 ※学校区ごとに通し番号	危険箇所			教育																				警察				道路管理者				その他対策者				道路管理者が対策する場合						
		通学路危険箇所の住所	目印	理由	要請の観点	新規・継続	学校安全の観点			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策者	路線名	施工規模	着手（予定）		完了	
							交通安全	防犯	防災	安全教育	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	ボランティア等により見守り活動	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	通学路の変更	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	その他	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施																			
1	塚脇小1	塚脇東町	玖珠町自治会館	旧道からの入り口がわかりにくいので看板設置。	3	継続	○		○	○		○																															
2	塚脇小2	塚脇寺山小路	おかずやもり付近の歩道橋	劣化により階段が欠けている	3	継続	○			○		○																	歩道橋階段の修繕	○							国	国道210号線	階段の修繕	R5	9月	R5	9月
3	塚脇小3	山田今村	明光寺	道幅が狭いためスクールゾーンの設置	3	継続	○			○		○																															
4	塚脇小4	長野中	Aコープの裏側から387号線に出るところ	「止まれ」の文字が薄い、「とまれ」の標識なし	3	新規	○			○		○																	白線の引き直し検討														
5	森中央小1	帆足520付近（昭和町6）	星翔中先信号～駅前通り	交通量が多い、中学送迎車多い、側溝に蓋がされていない(民地)、廃墟がある	3	継続	○			○		○		○		○																											
6	森中央小2	森1027	大東アパートの先	民家側の柵がなく、児童が落ちたら危険	3	新規	○			○		○																															
7	森中央小3	森1007－1	はとやラーメン前交差点	歩道と車道の堺がわからず、車との距離が近い	3	新規	○			○		○																															
8	森中央小4	森34－1	セブンイレブン前の道路	学校方向に進むと急に狭くなるところがあり、そこに穴があり落ちる危険もある。	3	新規	○		○	○		○																	歩道拡幅を検討														
9	森中央小5	森1－1	森中央小前歩道橋	雨の日などすべりやすい	3	継続	○			○		○																	滑り止めの点検を実施								県	国道387号線					
10	森中央小6	帆足2207	くるみの森愛児園前の道	スクールゾーンに入る道が見えにくい	3	新規	○			○		○																															
11	森中央小7	帆足64－8	県米穀卸前の横断歩道	信号機がないため、車が停まってくれない	3	新規	○			○		○																															
12	森中央小8	帆足2637－1	石井板金から松岡カーメンテナンスまでの道	朝の登校時間は、進入禁止になっているはずだが、進入してくる車が多い。	3	新規	○			○		○																															
13	森中央小9	帆足160	美山高から上ノ市橋までの直線	歩道・車道ともに狭く、自転車が車道を走行することが多い。	3	新規	○			○		○																															
14	森中央小10	帆足2741－1	治別当入り口付近	柵はできているが、大雨になると崩れそうで心配	3	新規			○	○		○																															
15	森中央小11	四日市343	十の釣公民館前の道路	道が狭いわりに、車の通りが多い。	3	新規	○			○		○																	見回り箇所として検討														
16	小田小1	中通～板屋～泊里	中通・板屋・泊里の道路一帯	カーブが多く、路側帯もない	2	継続	○			○		○																															
17	小田小2	板屋	ほたる看板の向かい	空き家	4	継続		○		○		○																															
18	小田小3	板屋	ほたる看板の東側	空き家	4	継続		○		○		○																															
19	小田小4	板屋	ほたる看板の東側	空き家	4	継続		○		○		○																															
20	小田小5	板屋	満徳寺前の通り	道幅が狭く、片道に水路が続く	2	継続	○			○		○																															
21	小田小6	中通	学校前	空き家	4	継続		○		○		○																															
22	小田小7	中通	学校前	T字路の左からの車が見えにくい	2	継続	○			○		○																															
23	小田小8	妙大寺	八坂神社横	住宅のブロックが崩れかけている	4	継続			○	○		○																															
24	小田小9	中通	小学校の上	水路（路側帯の反対側）	2	継続	○			○		○																															
25	小田小10	鬼塚古墳～中通	鬼塚古墳から小学校へのL字道路	水路	2	継続	○			○		○																															
26	北山田小1	戸畑平川	平川交差点から代太郎方面	道路が狭い（幅員減少）	1	継続	○			○		○																	見回り箇所として検討														
27	北山田小2	戸畑	北山田小学校児童玄関前	カーブミラー増設希望 校門から出てくる児童は見えるが、それ以外は見えない。	2	継続	○			○		○																															
28	北山田小3	戸畑	北山田駅横の水路	柵などがないため簡単に進入でき、水が少ない時期は中に降りることができる。	3	新規	○			○		○																															
29	北山田小4	山浦	慈恩の滝から道の駅に行く登り坂	山側の崖からの倒木や落石が頻繁にある。	3	新規	○			○		○																															
30	八幡小1	太田	八幡小遊歩道	大雨時の水位上昇	4	継続			○	○		○																															
31	八幡小2	太田	くるみ夢愛児園先道路	速度アップの車が見られる。	1	継続	○			○		○		○	○																												
32	八幡小3	山下	山下方面の道路	速度アップの車が見られる。	1	継続	○			○		○																															
33	八幡小4	鏑田	鏑田交差点	比較的交通量の多い交差点	4	継続	○			○		○																															
34	八幡小5	綾垣	高速道路下のトンネル	大型車が出入りする脇道あり。不審者への懸念	1	継続	○		○	○		○																															
35	八幡小6	太田	八幡小遊歩道手前	遊歩道手前の道幅が狭い。	4	継続	○			○		○																															
36	八幡小7	玖珠町大字太田3938-11から太田40411	鶴川温泉から天祖神社	道幅が狭く対向車から子供が見えにくい	3	新規	○			○		○																															

令和5年度　通学路点検対策箇所一覧

【危険箇所の取りまとめにあたって確認が必要な観点】以下の項目の番号を当てはまる箇所に番号を【要請の観点】に記入して下さい。

1	要請の観点：見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、大型車の進入が多い箇所
2	要請の観点：過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所
3	要請の観点：保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所
4	要請の観点以外

No.	小学校区 ※学校区ごとに通し番号	危険箇所			教育																				警察				道路管理者				その他対策者				道路管理者が対策する場合						
		通学路危険箇所の住所	目印	理由	要請の観点	新規・継続	学校安全の観点			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策実施時期			対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策内容	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	対策者	路線名	施工規模	着手（予定）		完了	
							交通安全	防犯	防災	安全教育	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	ボランティア等により見守り活動	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	通学路の変更	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施	その他	対策済み	本年度中に実施	来年度以降に実施																			
37	古後小1	古後杉原から専道		民家、街灯もなく見通しが悪い	4	継続	○			○		○																															
38	古後小2	古後杉中野から神原		街灯のない区間が長く夜間真っ暗になる	4	継続		○		○		○																															
39	古後小3	古後神原から杉山		側溝の蓋がない	4	継続	○			○		○																															